



راهنمای نصب و عملکرد Wilo-TOP-S/-SD/-RL/-I




شكل ١




شكل ٣




شكل ٢




شكل(١)




شكل(٢)




شكل ٦




شكل ٥



شكل (٢)



شكل (١)



۱. نکته‌های کلی

درباره‌ی این متن

زبان راهنمای اصلی آلمانی است. تمام زبان‌های دیگر راهنما از آلمانی ترجمه شده‌اند. این راهنمای نصب و عملکرد بخشی مهم از محصولی است که ارائه می‌شود. به همین خاطر باید آن را نزدیک محل نصب پمپ و در جایی مناسب نگهداری کرد. رعایت دقیق مطالب این راهنما می‌تواند ضامن استفاده‌ی درست و عملکرد مؤثر محصول باشد. این دفترچه‌ی راهنما مربوط به محصول مشخص است و استانداردهای اینی مطرح شده در زمان چاپ معتبر بوده‌اند.

۱.۱. اینی

این دفترچه‌ی راهنما شامل اطلاعات مهمی است که باید در هنگام نصب، عملکرد و نگهداری به کار گرفته شود. بنابراین مسئولان فنی و کارشناسان و تعمیرکاران، پیش از نصب و انجام کار باید آن را با دقت تمام مطالعه کنند. نه تنها لازم است مطالب بخش "دستورات اینی برای اپراتور" در صفحه ۶ را در نظر گرفت که باید به نکته‌های اینی داخل متن که در کتابشان علامت خطر وجود دارد نیز توجه فراوان داشت.

۲-۱. معرفی دستورها در دفترچه‌ی راهنما علامت‌ها:

! : علامت معمول برای خطر

⚡ : علامت خطر برق

① : توجه

وأژه‌های تذکر دهنده: خطر!

که به معنای یک موقعیت خطرناک است.

عدم توجه باعث مرگ یا آسیب‌دیدگی شدید می‌شود.

هشدار!

ممکن است کاربر به شدت صدمه ببیند. «هشدار» به معنای امکان صدمه‌ی شدید به افرادی است که به نکات مربوطه توجه نداشته‌اند.

احتنای!

احتمال می‌رود دستگاه یا محصول مورد نظر آسیب ببیند. «احتنای» در اینجا به این معنا است که در صورت عدم توجه به نکات مطرح شده ممکن است به دستگاه صدمه وارد آید.

نکته: اطلاعات مفید برای استفاده از تجهیزات

در این بخش، به مشکلات احتمالی اشاره می‌شود.

اطلاعاتی که به طور مستقیم روی محصول به چشم می‌خورد:

• جهت فلش مربوط به چرخش و علامت جهت حریان

• تشخیص اتصالات

• پلاک مشخصات

• برچسب هشدار

باید از این اطلاعات به دقت پیروی شود.

۲-۲. قابلیت های پرسنل

- دور نگه داشت.
 - بخش های محافظتی که دستگاه در حال کار (برای مثال کوپلینگ) را می پوشاند، باید همواره در هنگام کار کردن دستگاه در سر جای خود بمانند.
 - مواد به شدت قابل اشتغال باید همواره از دستگاه دور نگهداشته شود.
 - از نشت مایعات پر خطر (برای نمونه، مواد قابل انفجار، سمی یا داغ) باید جلوگیری کرد به نحوی که به افراد و محیط هیچ آسیبی وارد نشود. در این مورد از مقررات محلی نیز باید پی روی کنید.
 - باید از خطر بر قریب فنگی جلوگیری کرد. برای این امر لازم است از مقررات محلی و دستوراهای ایمنی کلی و راهنمای ارائه شده توسط شرکت های تأمین برق پیروی کنید.
- ### ۶-۲. دستورات ایمنی برای نصب و نگهداری
- اپراتور باید اطمینان یابد که کارکنان با تجربه و زیده، اطلاعات کافی و دقیقی از مطالعه دفترچه های راهنمایی به دست آورده اند و روند نصب و نگهداری تنها توسط آن ها صورت می گیرد. کار بر روی دستگاه باید در حالی که خاموش است، انجام شود. بسیار ضروری است که خاموش کردن دستگاه، به همان روشنی که در دفترچه راهنمایی آمده، انجام شود. پس از نصب یا عملیات نگهداری، به سرعت باید بخش های ایمنی و حفاظتی به حالت قبل برگرداند. در این باره باید از متخصصان مربوطه کمک بگیرید.
- ### ۷-۲. تغییر غیرمجاز در دستگاه و استفاده از قطعات یکدیگر متفرقه
- ایجاد تغییر غیرمجاز در دستگاه یا استفاده از قطعات یکدیگر متفرقه، ایمنی کارکنان و دستگاه را با مشکل مواجه ساخته و توصیه های ایمنی تولید کننده را نیز بی اثر می سازد.
- ایجاد تغییر در محصول تنها پس از مشورت با تولید کننده میسر است. قطعات یکدیگر اصلی ساخته شده توسط تولید کننده این محصول، متنضم ایمنی هستند. به همین دلیل، تولید کننده هیچ مسئولیتی را در قبال بروز حوادث ناشی از استفاده از قطعات متفرقه نمی پذیرد.
- ### ۸-۲. استفاده هی نادرست
- عملکرد دستگاه تنها در صورت استفاده هی صحیح از آن
- ## ۳-۲. بروز خطر در صورت عدم دقت به نکات ایمنی
- عدم توجه به نکات ایمنی می تواند سبب آسیب هایی به کارکنان و نیز محیط کار و تجهیزات شود. بی توجهی به دستورات ایمنی همچنین باعث می شود که خریداران نتوانند نسبت به محصولات ادعای خسارت داشته باشند.
- برای نمونه، بی توجهی می تواند این خطرها را ایجاد کند:
- صدمه به افراد بر اثر بر قریب فنگی، ضربه مکانیکی و آلوودگی بر اثر باکتری ها
 - صدمه به محیط به دلیل نشد مواد خطرناک
 - خسارت به ساختمان و محل کار
 - از کار افتادن دستگاه ها یا تجهیزات
 - بروز اختلال در روند نگهداری و تعمیر
- ## ۴-۲. آگاهی نسبت به مسائل ایمنی
- لازم است تمام نکات ایمنی در این دفترچه، مقررات محلی درباره چگونگی جلوگیری از بروز سوانح و دستورات ایمنی و عملیاتی مربوط به تجهیزات بدقت رعایت شوند.
- ## ۵-۲. دستورات ایمنی برای اپراتور
- این دستگاه برای استفاده افراد معلوم، افراد دارای نقص ذهنی یا حسی، اشخاص کم تجربه یا کم دانش طراحی نشده، مگر باحضور و تحت نظارت شخص مسئول ایمنی و انجام شدن آموزش های لازم و کافی به آن ها.
- باید اطمینان یافت کودکان به هیچ وجه با این دستگاه سرو کار نمی یابند.
 - اگر احتمال می رود بخش های داغ یا سرد دستگاه باعث بروز خطر شوند باید آن ها را از هر گونه تماس

- پمپ را تنها باید به کمک بدنه‌ی آن، که شامل موتور است، جابه‌جا کنید. برای جابجا کردن از جعبه برق و کابل کمک نگیرید.

(که در بخش‌های ۴ و ۵ از راهنمای نصب و عملکرد توضیح داده شده است) گارانتی می‌شود. پارامترهای عملکرد محصول نباید از محدوده‌ی مجاز اعلام شده در برگه‌ی داده‌ها یا کاتالوگ محصول تجاوز کند.

۴. موارد مصرف پمپ

- پمپ‌های سیرکولاتور برای پمپاز سیالات در موارد زیر به کار می‌آیند.

• گردش آب گرم در سیستم های گرمایش

• مدارهای گردش آب سرد یا آب خنک کن

• مدارهای بسته در سیستم‌های سیرکوله صنعتی

! هشدار! خطر آسیب‌دیدگی!

- به دلیل مواد به کار رفته در تولید، پمپ‌های TOP-S/-SD/-RL برای مصارف آب آشامیدنی یا مواد غذایی مناسب نیستند.

۵. اطلاعات محصول

۵-۱. کد نام‌گذاری

مدل : TOP-S25/5 EM	
پمپ سیرکولاتور بدون گلنند	TOP
-S/-RL = نوع استاندارد	S
-SD= مدل استاندارد پمپ دوقلو	
- نوع صفتی = ۱	
انصال رزوه‌ای 20 (Rp ¾), 25 (Rp 1), 30 (Rp 1¼) [mm] انصال با فلنج: DN32,40,50,65,80,100 فلنج ترکیبی: DN 32,40,50,65 : (PN 6/10)	25
حداکثر حد تولیدی بر حسب مترا در دبی صفر	5
EM = موتور تک‌فاز DM = موتور سه‌فاز	EM

۵-۲. داده‌های فنی

بسنگی به نوع پمپ دارد به کاتالوگ رجوع کنید.	حداکثر دینی
بسنگی به نوع پمپ دارد به کاتالوگ رجوع کنید.	حداکثر حد
بسنگی به نوع پمپ دارد به کاتالوگ رجوع کنید.	سرعت
DIN IEC 60038 تک فاز ۲۲۰ ولت، مطابق با DIN IEC 60038 سه فاز ۴۰۰ ولت، مطابق با DIN IEC 60038 سه فاز ۳۸۰ ولت، مطابق با استانداردهای 20 TOP-S/-SD 80/15 ، 80/20 برای سایر ولتازی پلاک مشخصات را ببینید.	ولتاژ شیکه
پلاک مشخصات را ببینید.	جریان نامی برق
پلاک مشخصات را ببینید. (۵۰ یا ۶۰ هرتز)	فرکانس
پلاک مشخصات را ببینید.	کلاس عایق بندی
پلاک مشخصات را ببینید.	کلاس حفاظت
پلاک مشخصات را ببینید.	توان مصرفی P_1
کد نام‌گذاری را ببینید.	قطعه‌های اسمی
کد نام‌گذاری را ببینید.	فلنج‌های اتصال

وزن پمپ	بستگی به نوع پمپ دارد، کاتالوگ را ببینید.
دما مجاز محاز	-۲۰ تا ۴۰ درجه سانتیگراد
حداکثر رطوبت نسبی	% ۹۵ کمتر از
مابعات محاز TOP-S/-SD/-RL//	آب سیستم‌های گرمایش (مطابق با VDI2035) مخلوط آب/گلیکول، حداکثر نسبت مخلوط ۱:۱ (اگر گلیکول اضافه می‌شود، باید شاخص‌های مملکتی پمپ برای ویسکوزیته بالاتر سیال با توجه به درصد نسبت مخلوط تنظیم شوند) فقط از سیالات معابر و ضد خورنده که با مشخصات سازنده و مستندات اینمنی تطابق دارد استفاده کنید. برای استفاده از دیگر سیالات باید تاییدیه سازنده پمپ دریافت شود. پمپ با جنس خاص و مقاوم در برابر خوردگی (مثلا برای روغن‌ها) نیز بنا به سفارش موجود است.
دمای مایعات محاز	آب سیستم‌های گرمایش: در مدل‌های TOP-S/-SD/-RL درجه سانتیگراد ۲۰ تا ۱۳۰ درجه سانتیگراد (برای مدت کوتاه تا دو ساعت: ۱۴۰ درجه سانتیگراد) استثنی: در مدل‌های TOP-S 25/13; TOP-S/-SD 80/15, 80/20؛ درجه سانتیگراد ۲۰ تا ۱۱ درجه سانتیگراد TOP-I-1 در مدل‌های TOP-S/-SD/-RL درجه سانتیگراد ۲۰ تا ۱۱ درجه سانتیگراد اگر از مازول محافظتی C استفاده شده است: ۲۰ تا ۱۱ درجه سانتیگراد
حداکثر فشار کاری محاز صدای تولیدی	پلاک مشخصات را ببینید.
استاندارد امواج تولیدی استاندارد مقاومت در برابر امواج	کمتر از ۵۰ دسی بل (بسته به نوع پمپ)
EN61000-6-3	EN61000-6-3
EN61000-6-2	EN61000-6-2

!
! احتیاط! خطر صدمه به پرسنل یا محصول!
استفاده از سیالات غیرمحاز باعث بروز صدمه به پمپ و نیز آسیب به افراد می‌شود. در این مورد، تذکرات اینمنی مربوطه و اطلاعات سازنده باید بهطور کامل رعایت شود.

حداقل فشار ورودی (بالاتر از فشار اتمسفر) در دهانه‌ی مکش پمپ برای ممانعت از سروصدای ناشی از کاویتاسیون عبارت است از:

TOP-S/-SD/-RL		TOP-I	
دماهی سیال	Rp 1, Rp 1½ DN 32/40	DN 50, DN 65, DN 80, DN 100	Rp ¾ , Rp 1
+50 °C	0.05 bar	0.3 bar	0.5 bar
+80 °C	-	-	0.8 bar
+95 °C	0.5 bar	1.0 bar	-
+110 °C	1.1 bar	1.6 bar	2.0 bar
+130 °C	2.4 bar(*)	2.9 bar(*)	-

*: برای مدل‌های TOP-25/13, TOP-S/-SD 80/15, TOP-S/-SD 80/20 قابل ارجاع نیست.

داده‌های ارائه شده برای ارتفاع تا ۳۰۰ متر بالاتر از سطح دریا مناسب هستند؛ برای ارتفاعات بالاتر این شرط را در نظر بگیرید: ۰۰۰ بار برای هر ۱۰۰ متر افزایش ارتفاع، به عدد فوق اضافه می‌شود.

این پمپ‌ها به گونه‌ای است که در آن‌ها سیال پمپ شونده نقش روانساز بیرینگ‌های استوانه ای شفت را بهره‌مند دارد. موتور این پمپ‌ها چندسرعتی است و تغییر سرعت می‌تواند بسته به نوع جعبه برق به چند شیوه انجام شود. این کار با استفاده از یک کلید انتخاب سرعت یا کمک تغییر محل جامپر یا درپوش مربوطه از بیرون یا از درون جعبه برق انجام می‌شود (به بخش راهاندازی/تغییر سرعت رجوع کنید). یک سه شاخه‌ی مناسب به عنوان لوازم جانبی برای برق سه فاز ۲۳۰ ولت ارائه شده است.

در بخش «جعبه‌های برق» (۶-۲) نحوه‌ی اتصال جعبه‌های برق به هر یک از انواع پمپ شرح داده شده است.

۱-۱. TOP-SD

در پمپ‌های دوقلو، دو سری موتور و بروانه کاملاً یکسان در کنار یکدیگر و در یک پوسته قرار گرفته و کار می‌کنند.

۳-۵. محتويات محصول

- پمپ، به طور کامل
- دو واشر برای اتصالات روزهای
- عایق حرارتی روی پوسته پمپ بصورت دوتکه (فقط برای پمپ تک؛ نه بر روی TOP-RL و TOP-I)
- ۸ عدد واشر M12 (برای پیچ‌های M12 فلنچ ترکیبی سایز DN32-DN65)
- ۸ عدد واشر M16 (برای پیچ‌های M16 فلنچ ترکیبی سایز DN32-DN65)
- دستورالعمل نصب و عملکرد

۴-۵. لوازم جانبی

لوازم جانبی باید جداگانه سفارش داده شوند:
• مازول محافظت C

• سه شاخه‌ی مربوط به برق سه فاز ۲۳۰ ولت برای فهرست کامل به کاتالوگ رجوع کنید.

۶-۱. مشخصات و عملکرد

۶-۲. مشخصات پمپ

پمپ دارای یک موتور بدون گلنده تک فاز یا سه فاز است که در آن همه‌ی قطعات دوراً، در تماس با سیال پمپ شونده است؛ برای آگاهی از ولتاژ و فرکانس مناسب، پلاک مشخصات پمپ را نگاه کنید. طراحی

۶-۲. جعبه‌های برق

جعبه‌های برق شامل ۹ مدل است (شکل ۴) که همه پمپ‌ها را پوشش می‌دهد. جدول ۱ جعبه‌ی برق هر کدام از پمپ‌ها را نشان می‌دهد:

اتصال شبکه	حداکثر توان مصرفی P_1	نوع جعبه برق	
		TOP-RL, TOP-I	TOP-S, TOP-SD
رنگ فاز	$95 \text{ W} \leq P_1, \text{max} \leq 265 \text{ W}$	1	1/2
	$320 \text{ W} \leq P_1, \text{max} \leq 400 \text{ W}$	-	3/4/5
	$650 \text{ W} \leq P_1, \text{max} \leq 960 \text{ W}$	-	5
سده فاز	$95 \text{ W} \leq P_1, \text{max} \leq 270 \text{ W}$	6	6
	$305 \text{ W} \leq P_1, \text{max} \leq 3125 \text{ W}$	-	7

جدول ۱: اتصال جعبه‌ی برق به انواع پمپ‌ها (شکل ۴ را نیز ببینید)

اتصالات جعبه‌های برق در جدول ۲ آمده است.

نوع جعبه‌ی برق	چراغ کنترل جهت دوران (شکل ۴ مورد ۱)	چراغ اعلام خطأ (شکل ۴ مورد ۲)	کنترل سرعت متغیر (شکل ۴ مورد ۳)
۱	-	-	کلید چرخشی انتخاب سرعت، ۳ حالت
۲	-	-	تغییر داخلی یا خارجی اتصال جامپر X1-X4 یا X1-X3 و یا X1-X2
۳	-	-	کلید چرخشی انتخاب سرعت، ۳ حالت
۴	-	-	تغییر اتصالات درونی / بیرونی
۵	۲)	X ¹⁾	دربوش تغییر سرعت، ۲ حالت
۶	X (داخلی)	-	دربوش تغییر سرعت، ۳ حالت
۷	X ¹⁾	X ¹⁾	دربوش تغییر سرعت، ۳ حالت

جدول ۲: اتصال جعبه‌ی برق

(۱) سیگنال مربوط به چراغ وضعیت از طریق یک کابل فیبر نوری منتقل می‌شود و از بیرون قابل رویت است.
(۲) وقتی ولتاژ برقرار است، چراغ به رنگ سبز درمی‌آید.

• چراغ کنترل جهت دوران، در صورت وجود ولتاژ خط و درست بودن جهت دوران، به رنگ سبز درمی‌آید؛ اگر جهت دوران نادرست باشد این چراغ خاموش می‌شود (به بخش «راه اندازی» مراجعه کنید).

• چراغ اعلام خطأ زمانی به رنگ قرمز درمی‌آید که موتور توسط محافظ داخلی، خاموش شده باشد.

۷. نصب و اتصالات برق



خطر! احتمال آسیب‌بدگی شدید!
نصب نادرست و اتصال برقی غلط می‌تواند منجر به آسیب‌بدگی شدید شود.

خطر برق گرفتگی باید رفع شود.

• نصب و اتصالات برقی باید توسط کارکنان زده و منطبق با تدبیر و دستورهای اینمنی انجام شود.

• اجرای دستورالعمل‌های مربوط به روش جلوگیری از سوانح ضروری است.

• مقررات و موازین شرکت‌های محلی تولید برق نیز باید به دقت رعایت شود.

پمپ‌هایی که دارای کابل سرخود هستند:

• هیچ‌گاه کابل را نکشید.

• از تاکردن کابل پرهیز کنید.

• هیچ چیز نباید روی کابل قرار گیرد.

۷-۱. نصب



هشدار! خطر آسیب جسمی!

نصب نادرست می‌تواند باعث خطر جسمی شود!

• احتمال فشار شدید و کوفتگی اندام وجود دارد.

• خطر ناشی از برخورد با گوشها و لبه‌های تیز وجود دارد. بهتر است از لباس مناسب (مثلاً دستکش اینمنی) استفاده کنید!

• افتادن موتور یا پمپ نیز می‌تواند باعث بروز خطر شود. از وسایل بالابرندی مناسب برای ممانعت از افتادن پمپ یا موتور استفاده کنید.



احتناط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!

• نصب نادرست می‌تواند به این محصول آسیب وارد آورد!

• تنها پرسنل دارای صلاحیت می‌تواند برای نصب این محصول اقدام کنند.

• مقررات منطقه‌ای و کشوری باید رعایت شود.

• در صورت لزوم، پیش از نصب پمپ می‌توانید عایق گرمایی دوتكه روی پوسته را پردازید.

• پمپ را در محلی نصب کنید که به راحتی قابل دسترس باشد تا بتوان در آینده به سهولت بازرگی تعویض شود.

نصب در داخل ساختمان
پمپ را در اتاقی خشک و دارای تهویه مناسب نصب کنید. دمای زیر ۲۰- درجه‌ی سانتیگراد برای نصب مجاز نیست.

نصب خارج از ساختمان

پمپ را در یک چاهک (مثلاً یک گودال دایره‌ای شکل) که دارای درپوش است قرار دهید و یا به عنوان محافظ در برابر محیط بیرون، برای آن یک کابین یا اتاق کوچک درنظر بگیرید. دمای محیط در این محل نباید زیر ۲۰- درجه‌ی سانتیگراد باشد.

- پمپ نباید زیر نور مستقیم خورشید قرار داده شود.
- پمپ باید به گونه‌ای محافظت شود که شیارهای تخلیه‌ی میعادن مسدود نشوند. (شکل ۶).
- پمپ را در برابر باران محفوظ نگه دارید. برای محافظت پمپ در برابر برخورد قطرات آب از بالا، اتصالات برق باید به طور کامل آببند و مطابق با دستورالعمل انجام شود.

! احتناط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!

در صورتی که دما از محدوده مجاز کمتر یا بیشتر شود، باید از سیستم گرمایش یا سرمایش لازم استفاده شود.

• همه‌ی عملیات جوش‌کاری و لحیم‌کاری را باید پیش از نصب پمپ به انجام رساند.

! احتناط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!

نشست آلودگی از سیستم لوله‌ها می‌تواند در طی کارکرد به پمپ آسیب بزند. بیش از نصب پمپ باید لوله‌ها به طور کامل تمیز شوند.

• قبل و بعد از پمپ از شیر استفاده شود.
• با استفاده از اتصالات مناسب لوله‌ها را در کف، سقف و دیوارها مهار کنید، به شکلی که وزن لوله‌ها روی پمپ نیفتند.

• زمانی که پمپ در خط تغذیه یک سیستم باز نصب می‌شود باید از تجهیزات اینمنی مناسب استفاده شود. (DIN EN 12828)

- در صورت لزوم، پیش از نصب پمپ می‌توانید عایق گرمایی دوتكه روی پوسته را پردازید.
- پمپ را در محلی نصب کنید که به راحتی قابل دسترس باشد تا بتوان در آینده به سهولت بازرگی تعویض شود.

- هیچ‌گاه دو فلنچ ترکیبی را به یکدیگر وصل نکنید!
 - پمپ‌هایی که دارای فلنچ ترکیبی هستند برای فشار کاری PN16 مناسب نیستند.
 - استفاده از برخی وسایل متحكم کننده - مانند واشر فنری - می‌تواند باعث بروز نشتی در محل فلنچ‌ها شده و به همین دلیل نباید از آن‌ها استفاده کرد. واشرهای موجود در بسته بندی پمپ، (شکل ۳ مورد ۱) باید در بین سر پیچ‌ها/مهره‌ها و فلنچ‌های ترکیبی قرار داده شوند.
 - در هنگام بستن، نباید از میزان گشتاور پیشنهادی در جدول زیر تجاوز کرد. حتاً اگر از پیچ‌های قوی تری ($\leq 4,6$) استفاده شده باشد، زیرا در غیر این صورت لبه‌های سوراخ پیچ‌ها آسیب می‌بینند. این امر باعث سست شدن اتصال پیچ‌ها شده و در نتیجه در فلنچ ترکیبی نشتی به وجود می‌آید.
 - باید از پیچ‌هایی با طول مناسب استفاده شود. پیچ باید دست کم به اندازه‌ی یک رزوه از مهره بیرون زده باشد.
 - (ص ۲، شکل ۳، شماره ۲)
 - واشر آب‌بندی تخت مناسب بین فلنچ پمپ و فلنچ مقابل قرار دهید.
 - پیچ‌های فلنچ‌ها را به شکل ضربدری در دو مرحله و با توجه به میزان گشتاور صحیح (جدول این صفحه) سفت کنید.
 - مرحله‌ی اول: نصف اندازه گشتاور مجاز
 - مرحله‌ی دوم: به اندازه گشتاور مجاز
 - اتصالات فلنچی را وارسی کنید تا از نبود نشتی مطمئن شوید.
- برای پمپ تکی:
- دو نیمه عایق حرارتی پوسته پمپ را پیش از راهاندازی در جای خود قرار دهید و آن‌گاه فشار دهید به شکلی که زائدهای مربوطه در حفره‌های مقابل خود قرار گیرند.
- دو نیمه عایق حرارتی پوسته پمپ را پیش از راهاندازی در جای خود قرار دهید و آن‌گاه فشنار دهید به شکلی که زائدهای مربوطه در حفره‌های مقابل خود قرار گیرند.
- نصب را به شکلی انجام دهید که شفت به صورت افقی قرار گیرد و کشیده نشود (به وضعیت‌های نصب در شکل ۲ نگاه کنید). جعبه برق موتور نباید به سمت پایین قرار گیرد. در صورت نیاز، پیچ‌های مربوطه را باز کنید و بدنه‌ی موتور را بچرخانید. (فصل ۹).
 - جهت جريان سیال باید با علامت جهت جريان در روی بدنه‌ی پمپ یا فلنچ‌ها یکی باشد.

- ### ۱-۷. نصب پمپ با اتصال رزوه ای
- نصب مهره ماسوره مناسب روی لوله باید پیش از نصب پمپ صورت گیرد.
 - در زمان نصب پمپ از واشرهای تخت موجود در بسته‌بندی پمپ، بین دهانه‌ی مکش / رانش و مهره ماسوره لوله استفاده کنید.
 - مهره ماسوره را روی رزوه دهانه‌های مکش / رانش قرار دهید و با آچار مناسب مانند آچار لوله گیر، سفت کنید.
- !** احتیاط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!
- زمانی که مهره ماسوره را سفت می‌کنید، برای آن که پمپ در وضعیت مناسب قرار گیرد، بدنه موتور را نگه دارید. برای این کار از جعبه برق یا بخش کنترل الکترونیکی استفاده نکنید!
- مطمئن شوید که مهره ماسوره نشتی ندارد.
- برای پمپ تکی:

- دو نیمه عایق حرارتی پوسته پمپ را پیش از راهاندازی در جای خود قرار دهید و آن‌گاه فشنار دهید به شکلی که زائدهای مربوطه در حفره‌های مقابل خود قرار گیرند.
- ### ۲-۷. نصب پمپ با دهانه فلنچی
- سوار کردن پمپ‌هایی که دارای فلنچ ترکیبی PN6/10 هستند.(شامل پمپ‌های فلنچ دار DN 32 تا DN 65 می‌شود).

هشدار! خطر آسیب به پرسنل یا محصول!

در صورتی که پمپ به درستی نصب نشود، اتصالات فلنچی می‌توانند بر اثر صدمه دیدن دچار نشتی شوند. در این حال، به دلیل نشت کردن سیال داغ ممکن است به محصول یا افراد آسیب وارد شود.

DN 32, 40, 50, 65		فشار نامی PN6	فشار نامی PN10/16
قطربیج		M12	M16
کلاس قدرت		≥ 4.6	≥ 4.6
گشتاور مجاز بستن پیچ		40 Nm	95 Nm
حداقل طول پیچ برای DN 32/DN40 DN50/DN65		55 mm 60 mm	60 mm 65 mm
DN 80, 100		فشار نامی PN6	فشار نامی PN10/16
قطربیج		M16	M16
کلاس قدرت		≥ 4.6	≥ 4.6
گشتاور مجاز بستن پیچ		95 Nm	95 Nm
حداقل طول پیچ برای DN 80 DN 100		65 mm 70 mm	65 mm 70 mm

جادا شدگی پمپ پوشیده می شود، به شکلی که مجرای تخلیه میعانات موتور باز بماند و باعث شود مایعات جمع شده شده در موتور به سهولت به بیرون جریان یابد. (شکل ۶) در غیر این صورت، این مایع در موتور جمع می شود و آسیب های برقی ایجاد می کند.

۷-۲. اتصالات برق

- ⚠ خطر! خطر مصدومیت شدید!**
اتصال نادرست می تواند به دلیل ایجاد برق گرفتگی خطر مرگ به همراه داشته باشند.
- همه اتصالات برقی و فعالیت های وابسته به آنها تنها باید توسط کارشناس خبره مورد تایید شرکت برق منطقه ای و هم سو با مقررات این شرکت انجام شود.
- پیش از هر گونه عملیات بر روی پمپ باید

۷-۱-۳. اتصال پمپ در سیستم های خنک کن / تهویه مطبوع

- سری TOP-S/-SD/-RL/-I برای استفاده در سیستم های تبرید و تهویه مطبوع، برای سیال تا حداقل دمای ۲۰- درجه سانتیگراد مناسب هستند.
- با این حال، عایق حرارتی که در کنار پمپ های تکی عرضه می شوند، تنها می توانند برای سیستم های گرمابشی، با دمای سیال +۲۰ درجه سانتیگراد یا بالاتر، به کار آیند، زیرا این لایه های عایق، پوسه پمپ را برای جلوگیری از انتقال حرارت در شرایط دمای پایین به طور کامل نمی پوشانند.
- برای سیستم های تبرید و تهویه مطبوع باید از عایق هایی که برای کار در شرایط پایین مناسب هستند استفاده کنید.

⚠ احتیاط! خطر آسیب رسانی به محصول!
در صورت استفاده ای مشتری از عایق مخصوص ذکر شده در بالا، بدنه ای پمپ فقط تا محل

اتصال پیچ شده قرار می‌گیرد باید به شکلی خم شود که قطرات آب از پایین آن تخلیه شده و وارد جعبه برق نشود. بخش‌های مربوط به اتصال کابل در جعبه برق، که استفاده نشده است را باید به طور کامل مسدود، آب بند و محکم پیچ کرد.

- بعد از اطمینان از بسته شدن درست در پوش جعبه برق، اقدام به راه اندازی پمپ کنید. مطمئن شوید آب بند در پوش به خوبی در جای خود قرار گرفته است.
- اتصال به زمین پمپ و متعلقات را طبق قوانین مربوطه برقرار کنید.

۷-۲-۱. سیگنال خطای کلی (SSM)

خطرو! خطر مصدومیت شدید!

عدم برقراری اتصالات برق به صورت درست می‌تواند منجر به برق‌گرفتگی و وارد آمدن آسیب‌های شدید شود.

اگر سیم‌های اصلی جریان برق و سیم مربوط به سیگنال خطای کلی (SSM) به کمک یک کابل با پنج سیم به هم متصل شده است، خط SSM نباید به کمک یک حفاظت کم ولتاژ وارسی شود.

برای پمپ‌هایی که جعبه‌ی برق‌شان از نوع ۵ یا ۷ (شکل ۴) است، یک سیگنال خطای کلی (SSM) برای اتصال به سیستم خودکار ساختمان (BAS) وجود دارد (NC) که به عنوان یک رله بدون پتانسیل نرمال بسته (NC) عمل می‌کند (با حداکثر بار ۲۵۰ VAC/1A). زمانی که محافظ داخلی موتور قطع موتور را می‌دهد، این اتصال باز می‌شود. در این حال، پس از راه اندازی مجدد پمپ به صورت دستی (ص. ۳، شکل ۴، شماره ۴)، اتصال دوباره بسته می‌شود و سیگنال تشخیص خطای کار می‌افتد.

همه‌ی اتصال‌ها به برق را قطع کنید. به دلیل آن که ولتاژ برق برای مدتی باقی می‌ماند (خازن)، باید از انجام هر شکل از عملیات بر روی بخش کنترل الکتریکی تا ۵ دقیقه خودداری شود (تنها مربوط به سیستم‌های تک فاز). مطمئن شوید که همه‌ی اتصال‌ها (شامل اتصال‌های بدون بار) برق نداشته باشند.

- اگر بخش کنترلی / جعبه برق آسیب دیده است، پمپ را روشن نکنید.

اگر تجهیزات مربوط به تنظیم و عملکرد پمپ در قسمت کنترل / جعبه برق بدون دلیل برداشته شده باشند، خطر برق‌گرفتگی به خاطر تماس با سطوح الکتریکی وجود دارد.

احتیاط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!

اتصال نادرست می‌تواند به محصول صدمه بزند. استفاده از ولتاژ نامناسب با موتور می‌تواند به آن آسیب بزند!

- نوع جریان و ولتاژ ورودی باید با مشخصات روی پلاک پمپ منطبق باشد.
- اتصال برق باید به کمک یک خط ثابت مجهز به کانکتور مناسب یا یک کلید قطع و وصل کلی که عرض زبانه‌ی آن حداقل سه میلی‌متر است، انجام شود.
- از فیوز حفاظتی ۱۰ آمپر با قطع کُند استفاده شود.
- در پمپ‌های دوقلو باید از یک کابل اتصال و فیوز جداگانه برای هر موتور استفاده شود.
- پمپ همچنین می‌تواند در شرایط نصب گفته شده باشد. یا بدون رله جریان باقیمانده (کلید حفاظت جان) کار کند. هنگام تنظیم رله، تعداد پمپ‌های متصل و جریان موتورها را در نظر داشته باشید.

زمانی که از پمپ‌ها در سیستمی استفاده می‌شود که دمای آب به بالاتر از ۹۰ درجه‌ی سانتیگراد می‌رسد، باید از کابل مخصوص مقاوم در برابر گرمای استفاده کنید.

- همه‌ی کابل‌ها باید به نحوی متصل شوند که با لوله‌ها، بدنه‌ی پمپ یا موتور در تماس نباشند.
- برای اطمینان از وارد نشدن آب به موتور و اطمینان از محافظت کابل در برابر کشیده شدن، توسط گلنند کابل (PG 13.5) باید از کابلی با قطر بیرونی ۱۰ تا ۱۲ میلی‌متر استفاده کنید و آن را مانند شکل ۵ در جای خود قرار دهید. به علاوه، بخشی از کابل که در کنار

۷-۲-۲. محافظت از موتور

احتیاط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!

اگر اتصال محافظ حرارتی سیم پیچ (WSK) وصل نشده باشد، ممکن است موتور بر اثر اضافه بار حرارتی آسیب ببیند.

راه اندازی مجدد	SSM	قطع	پمپ و کد جعبه‌ی برق
خودکار، پس از سردشدن موتور	—	قطع و لیتاز موتور به صورت داخلی	TOP-S 1 (P _{i,max} ≤ 265 W)
خودکار، پس از سردشدن موتور	—	قطع و لیتاز موتور به صورت داخلی	TOP-SD 2 (P _{i,max} ≤ 265W)
در SK602/SK622 به شکل دستی پس از خنک شدن موتور	—	محافظ حرارتی سیم پیچ و سیستم قطع خارجی SK602(N)/SK622(N)) یا سایر وسائل قطع و کنترل)	TOP-I 3 (320W < P _{i,max} ≤ 400W) 1~230 V
در SK602/SK622 به شکل دستی پس از خنک شدن موتور	—	محافظ حرارتی سیم پیچ و سیستم قطع خارجی SK602(N)/SK622(N)) یا سایر وسائل قطع و کنترل)	4 (320W < P _{i,max} ≤ 400W)
در SK602N/SK622N به شکل خودکار	—	قطع SSM به موازات از کار انداختن تمام قطبها به کمک کلید الکترونیکی یکپارچه	5 (650W < P _{i,max} ≤ 960W)
به شکل دستی در محل پمپ و پس از خنک شدن مونور	—	قطع SSM به موازات از کار انداختن تمام قطبها به کمک کلید الکترونیکی یکپارچه صورت می‌گیرد.	
راه اندازی مجدد	SSM	قطع	پمپ و کد جعبه‌ی برق
جریان برق را قطع کنید بنگازدید موتور خنک شود جریان برق را وصل کنید.	—	قطع فاز موتور به صورت داخلی	TOP-S 6 (P _{i,max} ≤ 270 W)
به شکل دستی در محل پمپ و پس از خنک شدن موتور	—	قطع SSM به موازات از کار انداختن تمام قطبها به کمک کلید الکترونیکی متصل	TOP-SD 7 (305 W < P _{i,max} < 3125W) 3~400V
تنظیمات مربوط به قطع بر اثر اضافه بار باید با توجه به حداکثر میزان جریانی باشد که پمپ مجاز به کار در آن است (پلاک مشخصات پمپ را ببینید).			

تجهیزات قطع موتور جهت حفاظت

اگر رله‌ی قطع جریان ویلو، (N)، SK 602(N)، SK 622(N)، در سیستم فعلی موجود است، می‌توان پمپ دارای سیستم حفاظتی (WSK) را به آن وصل کرد. اتصال خط اصلی برق و اتصال مربوط به رله‌ی قطع جریان را طبق مدار (ص(۴) شکل (۱) ببینید (اطلاعات داده شده در پلاک مشخصات را نگاه کنید):

تک فاز، ۲۳۰ ولت، 320W < P_{i,max} ≤ 400W ، همراه با اتصال حرارتی سیم پیچ

- سیال نشست کرده در این وضعیت می‌تواند سبب صدمات شدید به افراد یا دستگاه شود.
- زمانی که پیچ هواگیری باز می‌شود، امکان دارد سیال داغ با فشار زیاد و به شکل بخار یا مایع از آن محل تخلیه شود.
- هرگونه تماس با پمپ می‌تواند باعث سوختگی شود!
- بسته به وضعیت عملکرد پمپ یا سیستم (میزان دمای سیال)، کل پمپ ممکن است به شدت داغ شود.
- پمپ‌های دارای پیچ هواگیری (قابل مشاهده روی پوسته موتور، ص ۲، شکل ۱، شماره ۱) در صورت نیاز به شیوه‌ی زیر هواگیری می‌شوند:
- پمپ را خاموش کنید.
 - شیر سمت پرفشار را بیندید.
 - قسمت‌های برقی را از آبی که خارج خواهد شد محافظت کنید.
 - به دقت پیچ هواگیری را با ابزار مناسب باز کنید (ص ۲، شکل ۱، شماره ۱).

 **احتیاط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!**
بسته به فشار عملکرد، زمانی که پیچ هواگیری باز است امکان دارد روتور قفل شود.
در بخش مکش پمپ، باید فشار ورودی لازم فراهم شده باشد.
با دقت و به کمک یک پیچ‌گوشی شفت موتور را چندین بار به عقب بفشارید.
پس از ۱۵ تا ۳۰ ثانیه، پیچ هواگیری را در سر جای خود قرار داده و بیندید.
پمپ را روشن کنید.
شیر خروجی پمپ را دوباره باز کنید.

 **توجه!** هواگیری ناقص باعث ایجاد سروصدای پمپ و کل مجموعه می‌شود. در صورت نیاز مراحل هواگیری بالا را تکرار کنید.

۸-۲. کنترل جهت دوران

- بررسی جهت دوران برای حالت سه فاز:
- بسته به نوع جعبه‌ی برق، جهت دوران با یک چراغ، رو یا داخل جعبه برق نشان داده می‌شود (ص ۳، شکل ۴، مورد ۱). اگر جهت دوران درست باشد، چراغ گفته شده به رنگ سبز درمی‌آید و اگر جهت دوران نادرست باشد،

۷-۲-۳. عملکرد مبدل فرکانس موتورهای سه‌فاز I-TOP-S/-SD/-I را می‌توان به یک مبدل فرکانس متصل کرد. در صورت استفاده از این مبدل‌ها، باید در خروجی از فیلترهایی استفاده شود که باعث کاهش سروصدای و خسارت ناشی از جهش ولتاژ می‌شوند. توصیه می‌شود برای کاهش سروصدای از فیلترهای سینوسی (LC) به جای فیلترهای (RC) du/dt استفاده شود در ضمن لازم است این مقادیر نیز رعایت شود:

• میزان افزایش ولتاژ $du/dt < 500V/\mu s$

• جهش‌های ولتاژ $0 < 650V$

در ترمینال اتصال پمپ، نباید از مقادیر زیر تجاوز کرد:

$$U_{min} = 150 \text{ V}$$

$$f_{min} = 30 \text{ Hz}$$

در فرکانس‌های خروجی کم در مبدل فرکانس، ممکن است چراغ نشان دهنده جهت دوران در پمپ خاموش شود.

۸. راهاندازی

 **هشدار!**

خطر آسیب‌رسانی به پرسنل و محصول!
راهاندازی پمپ بدون بستن کامل پیچ‌ها و وجود واشر آب‌بندی تخت، منوع است، زیرا نشت کردن سیال باعث آسیب می‌شود.
پیش از راه اندازی، مطمئن شوید که پمپ به درستی نصب و اتصالات برقرار شده است.

۸-۱. پرکردن و هواگیری

سیستم را هواگیری کنید. هواگیری محفظه‌ی روتور پمپ بعد از زمان کوتاهی از کار پمپ به طور خودکار انجام می‌شود. خشک کار کردن برای مدتی کوتاه آسیبی ایجاد نمی‌کند.

 **هشدار!**

خطر آسیب‌رسانی به پرسنل و محصول!
برداشتن پوسته‌ی موتور، درآوردن پیچ محل نصب فشارسنج (شکل ۳، مورد ۳) و یا باز کردن اتصالات فلنجی یا رزوه‌ای برای هواگیری سیستم، مجاز نیست!
در این حال خطر سوختگی با سیال داغ وجود دارد!

• برای تغییر سرعت در بیرون جعبه‌ی برق، می‌توان همان طور که در مدار شکل ۷(۲) دیده می‌شود کابل را به سیستم وصل کرد. پیچ‌های درپوش جعبه‌ی برق را باز کنید و درپوش را بردارید، و سپس جامپر کابل را جدا کنید، کابل را از مجرای گلند PG بگذرانید و وصل کنید. آن‌گاه دوباره درپوش را گذاشته و بیندید. کابل گفته شده باید به یک کلید بیرونی سه‌وضعیتی متصل شود.

(۱) توجه! اگر جامپرهای کابل متصل نباشند یا به اشتیاه وصل شده باشند، پمپ روشن نمی‌شود. باید اتصالات را مناسب با جعبه‌ی برق نوع ۴/۲ و مدار شکل ۷(۲) برقرار کرد.

برای پمپ‌های تک فاز و سه فاز با جعبه‌ی برق نوع ۵، ۶ و ۷ (شکل ۴):
درپوش تغییر سرعت داخل جعبه‌ی برق (شکل ۴، شماره ۳) را می‌توان در یکی از دو یا سه حالت ممکن قرارداد (که بستگی به نوع جعبه‌ی برق دارد). پیچ‌های روی در جعبه برق را باز کرده و آن را بردارید. در زمانی که پمپ خاموش است، درپوش تغییر سرعت را بیرون بکشید، سپس آن را به گونه‌ای متصل کنید که علامت سرعت موردنظر در درون جعبه‌ی برق روپروری علامت موجود روی درپوش تغییر سرعت باشد. پس از آن که در جعبه‌ی برق بسته شد، علامت مربوط به سرعت تنظیم شده بر روی پنجره‌ی مربوطه در جعبه برق قابل مشاهده است.

(۱) توجه! در یک پمپ دوقلو، موقعی که هر دو پمپ در حال عملیات هستند، سرعت انتخاب شده برای هر دوی آن‌ها باید یکسان باشد.

۳-۸. از سرویس خارج کردن
پیش از هرگونه عملیات نگهداری، تعییر یا بازکردن قطعات، باید پمپ را از سرویس خارج کنید.

خطرو! احتمال آسیبدیدگی شدید!
زمانی که بر روی تجهیزات برقی کار می‌کنید امکان برق‌گرفته‌گی مرگبار وجود دارد.
• به عنوان مهم‌ترین اصل باید به یاد داشته

چراغ خاموش می‌ماند. برای کنترل جهت دوران، پمپ را برای لحظه‌ای روشن کنید. اگر جهت دوران نادرست بود، به این شیوه عمل کنید:

- پمپ را از همه‌ی اتصالات برقی جدا کنید.
- دو سیم فاز درون جعبه‌ی برق را جایه‌جا کنید.

در این حال باید جهت دوران موتور منطبق با جهت نشان داده شده در روی پلاک مشخصات باشد.

۱-۲-۸. تنظیم سرعت

خطرو! خطر مصدومیت شدید!

زمانی که بر روی جعبه‌ی برق باز کار می‌کنید، در صورت تماس با ترمیتال‌های برق‌دار، امکان برق‌گرفتگی وجود دارد.

- سیستم را از منبع برق جدا کنید و مطمئن شوید که دوباره روشن نمی‌شود.

- نباید در هنگام کار پمپ، نسبت به تغییر سرعت اقدام کنید.

- تنها کارکنان مجاز می‌توانند عملیات تغییر سرعت را انجام دهند.

برای پمپ‌های تک‌فاز با جعبه‌ی برق نوع ۱ و ۳ (ص ۳، شکل ۴):

پیچ‌های درپوش جعبه‌ی برق را باز کرده و سپس درپوش را بردارید. کلید چرخشی سه حالت در داخل جعبه (شکل ۴، شماره ۳) را طوری پجزرانید تا در مقابل علامتی قرار گیرد که با سرعت موردنیاز هم‌خوانی دارد، سپس دوباره درپوش را به‌دقت در سر جای خود قرار داده و بیندید. پس از آن که در جعبه‌ی برق بسته شد، علامت مربوط به سرعت تنظیم شده بر روی پنجره‌ی مربوطه در جعبه برق قابل مشاهده است.

برای پمپ‌های تک فاز با جعبه‌ی برق نوع ۴ و ۲ (ص ۳، شکل ۴):

- تغییر سرعت در جعبه‌ی برق:

- پیچ‌های درپوش جعبه‌ی برق را باز کرده و درپوش را بردارید. سرعت موردنظر خود را برای جعبه‌ی برق نوع ۴/۲ با تغییر جامپر کابل تنظیم کنید. آن‌گاه درپوش را سر جای خود قرار داده و بیندید.

- تغییر سرعت در بیرون جعبه‌ی برق (پمپ به همراه کابل):

اطلاعات ارائه شده توسط تولیدکننده و برگه‌ی اطلاعات اینمنی را به دقت مطالعه کنید.

• زمانی که پیچ‌های موتور را شل می‌کنید امکان افتادن آن و آسیب به افراد وجود دارد. در این باره باید از مقررات کشوری در زمینه‌ی جلوگیری از سوانح و همچنین روش‌های عملکرد داخلی شرکت و تدبیر اینمنی پیروی کنید. در صورت لزوم، لباس اینمنی به تن داشته باشید و از تجهیزات لازم استفاده کنیدا

• در زمان نصب یا جداسازی پوسته موتور، ممکن است روتور ببرون بیفتد و به افراد آسیب بزند. پوسته موتور را در حالی که پروانه رو به پایین است، نگه ندارید.

برای جابه‌جا کردن موقعیت جعبه‌ی برق، لازم نیست موتور به طور کامل از پوسته پمپ جدا شود. می‌توان موتور را در حالی که به بدنه‌ی پمپ وصل است در جهت مورد نظر چرخاند (برای مشاهده وضعیت‌های مجاز برای نصب، شکل ۲، ص ۲ را ببینید).

! احتیاط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!

اگر برای عملیات نگه‌داری یا تعییر، پوسته موتور از بدنه‌ی پمپ جدا شود، باید ارینگ بین پوسته موتور و پمپ را تعویض کنید. در زمان نصب پوسته موتور، مطمئن شوید که این ارینگ درست در جای خود قرار گرفته است.
• برای جدا کردن موتور، چهار پیچ آن را باز کنید.

! احتیاط! خطر آسیب‌رسانی به محصول!

مراقب باشید به ارینگ بین موتور و پمپ آسیبی وارد نیاید. این ارینگ باید به درستی در جای خود بشیند و تاب برندارد.
• پس از نصب، پیچ‌ها را به شکل ضربه‌ری سفت کنید.
• برای راهاندازی پمپ به فصل ۸ رجوع کنید.

۱۰. خطاهای، دلایل ایجاد و روش رفع آن‌ها

برای رفع خطاهای باید از کارکنان زیده و با تجریه در این زمینه بهره گرفت! همچنین، به نکته‌های اینمنی فصل ۹ نیز توجه کنید.

باشید که هرگونه عملیات بر روی این تجهیزات باید توسط برق کار زیده صورت پذیرد.

• پیش از انجام هرگونه عملیات نگه‌داری و تعییر، پمپ را از منبع برق جدا کنید، و مطمئن شوید که افراد ناآگاه دوباره آن را روشن نخواهند کرد.

! خط! خطر سوختگی!

بسته به وضعیت عملکرد پمپ یا سیستم (میزان دمای سیال)، کل پمپ ممکن است به شدت داغ و از این رو، تماس با آن می‌تواند منجر به سوختگی شود. پیش از هر اقدام، اجازه دهید پمپ و اجزاء متصل به آن خنک شده و به دمای محیط برسند.

۹. نگه‌داری

پیش از انجام مراحل نگه‌داری، پاک‌سازی و تعییر، بخش‌های «باز کردن قطعات/نصب موتور» و «از سرویس خارج کردن» را در این دفترچه به دقت مطالعه کنید. در این مرحله، باید همه نکته‌های اینمنی مطرح شده در فصل‌های ۲-۶، ۷ و ۸ را مورد توجه قرار دهید.

پس از تکمیل عملیات نگه‌داری و تعییر، پمپ را با توجه به موارد مطرح شده در بخش «نصب و اتصالات برق» این دفترچه، نصب و به برق وصل کنید. سیستم مجموعه را بر اساس موارد گفته شده در بخش «راهاندازی» روشن کنید.

۹-۱. باز کردن قطعات/نصب موتور هشدار! خطر آسیب جسمی!

• تماس با پمپ می‌تواند باعث سوختگی شود. بسته به وضعیت عملکرد پمپ یا سیستم (میزان دمای سیال)، کل پمپ ممکن است به شدت داغ شود.

• در دماهای بالای سیال و فشارهای بالای سیستم، امکان سوختگی با سیال داغ به خاطر نشت کردن آن وجود دارد.

پیش از جداسازی موتور، شیرهای دو سمت پمپ را بیندید و صبر کنید تا پمپ خنک شده و به دمای محیط برسد؛ سپس سیال را از این بخش ایزوله شده، تخلیه کنید. اگر از شیرهای جداکننده استفاده نشده باشد، باید کل سیستم را تخلیه کرد.

• برای اتصال بخش‌های تازه به سیستم، حتماً

خطا	علت	راه حل
سیستم سروصدای زیادی دارد	هوای در سیستم است	سیستم را هواگیری کنید
پمپ سروصدای زیادی می‌کند.	میزان دبی پمپ بسیار زیاد است	توان پمپ را با پایین آوردن سرعت کم کنید
پمپ سروصدای زیادی می‌کند.	هد خروجی پمپ بسیار زیاد است	توان پمپ را با پایین آوردن سرعت کم کنید
شیوه ایجاد این خطا را بروزرسی کنید و در صورت لزوم آن را حد مجاز افزایش دهید.	به دلیل عدم فشار کافی ورودی کاویتاپسیون به وجود آمده است	فشار ورودی را بروزرسی کنید و در صورت لزوم آن را حد مجاز افزایش دهید.
توان موتور بیش از حد پایین است	اشیا خارجی درون پمپ یا پروانه هستند	شیرهای پمپ را کاملاً باز کنید
چهت دوران نادرست است	چهت جریان نادرست است	پس از جداسازی پروانه و موتور اشیا خارجی را بیرون آورید
چهت دوران نادرست است	چهت دوران نادرست است	پس از جداسازی پروانه و موتور اشیا خارجی را بیرون آورید
فقط برای برق سه فاز جعبه‌ی برق نوع ۶۷	لامپ نمایش گر خاموش است	اتصالات برقی در جعبه‌ی برق را اصلاح کنید؛ برای این کار به چهت دوران بر روی پلاک مشخصات نگاه کنید.

خطا	علت	راه حل
برق وصل است اما پمپ کار نمی کند.	فیوز قطع شده یا نقص دارد	فیوز را وصل یا آن را تعویض کنید. اگر فیوز دوباره قطع شد: <ul style="list-style-type: none"> • پمپ را برای ایرادهای برقی کنترل کنید. • کابل اصلی و جریان برق راکتrol کنید.
کلید حفاظت جان (RCD) قطع شده است .	(RCD)	این کلید را دوباره وصل کنید. اگر کلید دوباره خاموش شد: <ul style="list-style-type: none"> • پمپ را برای ایرادهای برقی کنترل کنید. • کابل اصلی و جریان برق راکتrol کنید.
ولتاژ کمتر از حد لازم	ولتاژ کمتر از حد لازم	ولتاژ پمپ راکنترل کنید (پلاک مشخصات را نگاه کنید)
صدمه به سیم پیچ	صدمه به سیم پیچ	با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.
نقص در جعبه برق	نقص در جعبه برق	با بخش خدمات مشتریان تماس بگیرید.
نقص در خازن (فقط برای نوع تک فاز) جعبه برق نوع ۱/۲/۳/۴/۵	نقص در خازن (فقط برای نوع تک فاز) جعبه برق نوع ۱/۲/۳/۴/۵	خازن را تعویض کنید.
جامعیر کامل مربوط به تغییر سرعت وصل نشده است یا در وضعیت نادرستی قرار دارد (جمعیه برق نوع ۲/۴)	جامعیر کامل مربوط به تغییر سرعت وصل نشده است یا در وضعیت نادرستی قرار دارد (جمعیه برق نوع ۲/۴)	جامعیر کابل را به شکل درست در محل خود قرار دهید، شکل (۲/۷)
در پوش تغییر سرعت درست متصل کنید	در پوش تغییر سرعت درست متصل نشده است (جمعیه برق نوع ۵/۶/۷)	در پوش تغییر سرعت درست متصل نشده است (جمعیه برق نوع ۵/۶/۷)

اگر خطای موردنظر برطرف نشد، باید با یک کارشناس یا مرکز خدمات ویلو یا نمایندگی مجاز آن تماس بگیرید.

خطا

وقتی سیستم را روشن می کنیم پمپ به کار نمی افتد

سیستم محافظت موقو، یعنی را خاموش، کرده است، زیرا:

<p>ت) به دلیل دماي پيش از حد محیط</p>	<p>ب) گریپاژ پمپ</p>	<p>ب) به دلیل دمای بیش از حد سیال</p>	<p>الف) فشارهیدرولیک بیش از حد برروی پمپ</p>	<p>علت</p>
<p>ت) دمای محیط را کاهش دهید مثلاً با عایق‌بندی لوله‌ها و اتصالات مربوطه</p>	<p>(ب) در صورت لزوم پیچ هوایگیری (که از بیرون دیده می‌شود) را باز کنید و با کمک یک پیچ گوشه‌ی شفت را بهتر خانید تا آزاد شود.</p>	<p>(ب) کاهش دمای سیال باید صورت گیرد برای این کار پلاک مشخصات را بینیست.</p>	<p>(الف) شیر خروجی پمپ را طوری تنظیم کنید که نقطه کاری طبق منحنی مشخصه پمپ اصلاح شود.</p>	

چراغ نمایش گر در جعبه برق نوع

۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷			نمایشگر
							قرمز	سبز	قرمز
چعبه‌ی برق نوع ۱/۲							-	-	-
							پس از خنک شدن موتور، پمپ به شکل خودکار روشن می‌شود.		
چعبه‌ی برق نوع ۵/۷							پس از آن که موتور خنک شد، کلید reset را بزنید، پمپ دوباره شروع به کار خواهد کرد.		
چعبه‌ی برق نوع ۴/۳							اگر محافظ حرارتی سیم پیچ به کلید بیرونی SK602/SK622 متصل شده، باید آن را reset کرد.		راهاندازی مجدد
چعبه‌ی برق نوع ۶							به کمک کلید SK622N / SK602N راهاندازی دوباره به شکل خودکار و پس از خنک شدن موتور انجام می‌گیرد.		

۱۱. قطعات یدکی

قطعات یدکی را می‌توانید از طریق نصب محلی یا نمایندگی خدمات ویلو تهیه کنید. برای جلوگیری از سفارش گذاری اشتباہ و ایجاد مشکل، لازم است همه‌ی اطلاعات موجود در پلاک مشخصات محصول برای هر سفارش ارائه شود.

۱۲. از رده خارج کردن

روش درست از رده خارج کردن و بازیافت این محصول می‌تواند مانع آسیب‌رسانی به محیط زیست یا سلامت افراد شود.

۱. برای دور انداختن بخشی از دستگاه یا همه‌ی آن، از سازمان‌های مسئول در این زمینه کمک بگیرید.
۲. برای اطلاعات بیشتر در این مورد، با بخش مربوطه در شورای شهر، سازمان‌های فعال در زمینه‌ی بازیافت در منطقه‌ی خود یا شرکت تأمین‌کننده‌ی این محصول تماس بگیرید.



توجه! پمپ را نباید در کنار زباله‌های خانگی دور انداخت. برای اطلاعات بیشتر درباره‌ی بازیافت به www.wilo-recycling.com مراجعه کنید.

ممکن است محتوای این دفترچه بدون اطلاع قبلی تغییر کندا!



سپرایپ اینترنیشنال (سهامی خارجی)

SUPERPIPE INTERNATIONAL



دفتر مرکزی قشم:

خلیج فارس، منطقه آزادگش، شهرک صنعتی تولا
تلفن: ۰۳۴۰-۲۵۳۴-۰۷۶ (۰-۷۶ ۲۵۳۴-۰۵۲۲)، دورنگار:

دفتر هماهنگی تهران:

خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، شماره ۱۵۹
تلفن: ۰۱۰-۰۸۵۱۱

صندوق پستی:

تلفن: ۰۱۰-۰۸۷۵۶۱۶۹
ایمیل: info@superpipe.com
وبسایت: www.superpipe.ir



راهکارما

RAHKARMA

تهران، مجتمع ونک پارک، بال شرقی

برج الوند، طبقه اول اداری، واحد ۷

(+۹۸) ۰۲۱ ۸۸ ۶۱۱ ۹۷۷

WWW.RAHKARMA.COM